



XK3101 (N1)

电子称重仪表
技术使用手册



目 录

1.0 概述	1
1.1 XK3101型电子称重仪表配置规格	1
1.2 主要特点	1
1.3 技术指标	1
1.3.1 负载能力	1
1.3.2 性能	1
1.3.3 电源	1
1.3.4 温度和湿度	1
1.3.5 产品外形尺寸(mm)87×172×105	2
1.3.6产品自重约:0.96Kg	2
2.0 安装	2
2.1 仪表固定	2
2.2 电气连接	2
2.2.1 后视图	2
2.2.2 电源连接	3
2.2.3 传感器连接	3
2.2.4 串行口通讯线连接	3
2.2.5 模拟量输出连接	4
2.2.6 大屏幕与外部按键接口	4
2.2.7 外部按键接口	4
3.0 显示面板	5
4.0 标定	5
4.1 参数确定	5
4.2 标定步骤	6
4.2.1 选择标定方法	6
4.2.2 标定方法1(CAL 0, 砝码标定)	6
4.2.3 标定方法2(CAL 1, 参数输入法)	7
4.2.4 标定方法3(CAL 2, 秤体参数输入法) 仪表校准过程需插上标定头至串口位置	8
5.0 模拟输出类型选择与调整	8
5.1 选择输出类型	8
5.2 调整模拟输出的底端与顶端	8
5.3 恢复模拟量输出的底端与顶端	9
6.0 仪表工作参数F2	9
6.1 进入工作参数选项	9
6.2 功能F2选项参数组内容	10
7.0 设置串行接口	10
7.1 设置步骤	11
8.0 开机自检信息	11
9.0 错误提示信息	11
10.0 一般故障排除	12
附录1 通讯协议 MODBUS RTU	13
附录2 通讯协议2-连续发送方式	14
附录3 通讯协议3-命令方式	14
附录4 装箱清单	16

1.0 概述

XK3101 (N1) 是面向工业控制领域的电子称重仪表。信号处理采用高精度的24位专用A/D转换器、模拟信号输出采用16位的D/A转换器、具有RS232/RS485串行通讯接口、采用铝合金外壳, 可方便的嵌入控制柜, 可广泛用于水泥、化工、冶金等行业的称重系统。

1.1 主要特点

- * Σ - Δ 型高精度A/D转换, 分辨率:24bit
- * 可选的数据更新速率:6.25次/秒、12.5次/秒、25次/秒、50次/秒
- * 隔离的数字通RS232与RS485两种讯接口
- * 三种标定方法, 可适应多种场合
- * 带有模拟信号输出:4~20mA、0~20mA、0~5V或0~10V
- * 7位LED数码管显示, 字高0.56寸, 20段光柱指示
- * 独立的大屏幕接口(电流环方式)

1.2 技术指标

1.2.1 负载能力

传感器激励电压:5.0VDC, 可驱动6只350 Ω 的模拟式传感器。

模拟电流输出:负载阻抗不大于 500 Ω

模拟电压输出:负载阻抗不小于 200 K Ω

1.2.2 性能

输入灵敏度: 大于1.5uV/d,

非线性:优于0.01%FS

1.2.3 电源


电源电压范围:常规交流220V, 其它电压请按照仪表铭牌上的标注电压使用, 频率50Hz/60Hz, 最大功耗6瓦。仪表属于高精度设备需要良好的接地线, 且不可与电机、加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。

1.2.4 温度和湿度

使用温度为:0°C~40°C, 小于85%RH, 无冷凝。

存贮温度为:-20°C~60°C, 小于85%RH, 无冷凝。

1.2.5 产品外形尺寸(mm)87×172×105




1.2.6 产品自重约:0.96Kg

2.0 安装

2.1 仪表固定


称重显示控制器采用面板安装方式, 要求所安装的机柜前壁厚度不超过 2 毫米, 机柜上的开口尺寸如下: (尺寸单位为毫米)



安装前请先将外壳两侧的顶杆拆下，然后将仪表由前面装入机柜中，将两只顶杆固定在仪表两侧，要求顶紧仪表外壳以保证牢固安装。机柜深度不小于180mm，方便接线。

2.2 电气连接

2.2.1 后视图




2.2.2 电源连接

仪表采用交流电源，可接受的输入电压220V(根据铭牌标识区别)。其引脚定义如下：

管脚	描述
L	火线
N	零线
PE	接地

2.2.3 传感器连接

本仪表最多能驱动6个350欧姆的称重传感器(或最小阻抗为约58欧姆的负载)。下图显示模拟传感器的接线定义。当使用四线传感器时，应将+EXC与+SEN短接，-EXC和-SEN短接。



端口	描述	4线制色标	6线制色标
+EXC	正激励	红	红
+SEN	<u>正反馈, 连接4线制传感器时与+EXC短接</u>	-	蓝
+SIG	正信号	绿	绿
SHIELD	屏蔽地		
-SIG	负信号	白	白
-SEN	<u>负反馈, 连接4线制传感器时与-EXC短接</u>	-	黄
-EXC	负激励	黑	黑

- ▲ 传感器与仪表的联接必须可靠, 不允许在仪表通电的状态下进行插拔, 防止静电损坏仪表。
- ▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备, 在使用中必须切实采取防静电措施。
- ▲ 严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作, 在雷雨季节必须落实可靠的避雷措施, 确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

2.2.4 串行口通讯线连接

仪表具备RS232与RS485两种通讯方式, 但由于RS232与RS485的接口是共用一个CPU的串行口, 在命令方式通讯的时候, 只能选择其中的一个, 不可同时接。串行口选择连续发送时, 两种接口可以同时使用, 数据格式也是相同的。

引脚信号定义如下:

管脚定义		描述
串口1	TXD	RS232发送
	RXD	RS232 接收,
	COM	通讯地
串口2	A+	RS485 A端
	B+	RS485 B端

- ▲ ! 严禁带电插拔。
- ▲ ! 请专业人员连接、调试串行口。
- ▲ ! 仪表要可靠接地。

2.2.5 模拟量输出连接

管脚定义	描述
VOUT	0-10V输出
GND	输出公共端
IOUT	4-20mA输出


仪表模拟输出连接线采用插拔式的接线端子，可以选择电压或电流输出！

仪表不能同时输出电压与电流信号，应用时根据需要选择其中的一个（通过仪表F4参数设置修改）。

2.2.6 大屏幕与外部按键接口

说明			
脚位	名称	代号	
9	电流环正(输入)	+OUT	
10	电流环负(输出)	-OUT	
11	外部按键公共端	COM	
12	【PT】键	K1	
13	【去皮】键	K2	
14	【Fn】键	K3	
15	【置零】键	K4	


与柯力大屏幕接线方式：



2.2.7 外部按键接口

K1-K4与公共端(COM)短接50三十毫秒表示按键有效，外部按键与面板按键功能相同。

3.0 显示面板



称重显示控制器显示面板上布置了四个按键，用于仪表的各种操作及参数设定。

- 0←键: 设定状态时是数值增加键；
- T←键: 设定状态时是退回(或数值减小)键；
- Fn键: 设定状态时是选择键；
- ◀PT▶键: 参数设定时是确认键。

指示灯：

- 电源指示灯
- 重量数据不稳定指示灯
- 去皮指示灯
- 零点指示灯

4.0 标定

4.1 参数确定

标定前要确定几个相关参数：分别是**最大称量**、**最大分度数**与**分度值**。

其关系是：最大称量＝最大分度数×最大分度值

分度数范围一般在1000—10000之间，分度值取 1×10^n 、 2×10^n 或 5×10^n ，

n取值-3、-2、-1、1。在最大称量一定的情况下，选择合适分度值，要保证每个分度的信号量($\mu\text{V}/\text{d}$)不要小于 $0.5\mu\text{V}/\text{d}$ 。

按下列公式计算 $\mu\text{V}/\text{d}$ ：

分度值(kg)×传感器输出灵敏度(mV/V)×激励电压(5V)×1000

$\mu\text{V}/\text{d} =$

传感器量程(kg)×传感器个数


注：常用的传感器灵敏度为2 mV/V，具体请参考传感器的指标参数。

4.2 标定步骤

标定要由专业的技术人员来完成，如果是贸易结算用途的衡器，还要在相关部门的监督指导下完成。

4.2.1 选择标定方法

1、同时按【置零】与【Fn】仪表显示“F1”



2、按【PT】键，仪表显示“P-”

00000”，输入标定密码“93169”。如果输入错误的密码，只能查看标定参数，不能修改与标定。

3、按【PT】键，仪表显示“CAL 0”，按【Fn】键选择合适的校准方法。

0:砝码标定;1:标定参数修改;2:输入秤体参数。

4.2.2 标定方法1(CAL 0, 砝码标定)

① 仪表显示“CAL 0”

按【PT】键确认校准方法，

② 仪表显示“d 1”

表示仪表的分度值，按【Fn】键选择合适的分度值，选择好后按【PT】键确认；

③ 仪表显示“C 000000”

数值表示额定量程，按【Fn】键进入编辑(最低位闪烁)，通过按【Fn】键移动闪烁的位置(编辑位)，按【置零】键数字加1，来输入秤台额定量程，完毕后按【PT】键确认；

④ 仪表显示“Load”

提示标定零点，请确认当前为空秤状态，然后按【PT】键，仪表显示“- - - - -”，同时仪表下方的光柱全亮，然后依次熄灭后，自动进入下一步；

注①:如果秤体晃动,传感器接线错误等因素使得仪表采集数据不稳定,则仪表光柱不会熄灭;

⑤ 仪表显示“Add Load”

提示第一点非线性校正，此时向秤台添加砝码，注意将砝码均匀放到秤台上，然后按【PT】键，仪表显示“- - - - -”，同时仪表下方的光柱全亮，然后依次熄灭，如标定正常，仪表会显示一个数据，例如“3000”，这时通过【Fn】和【置零】键修改此数据为实际所加载砝码重量值后，按【PT】键确认；

注②:如显示“E4”说明每个分度值的小于0.5uV。

如显示“E8”说明传感器信号没有变化或线接反了，仪表会重新显示“Add Load”，如果光柱没有依次熄灭表明数据不稳，此时请检查秤体是否晃动，传感器线是否接错；

⑥ 仪表显示“Add Load”

提示第二点非线性校正。如果无需校正，请按【置零】键退出，标定结束。

否则继续向秤台添加砝码，然后按【PT】键确认，仪表显示“- - - - -”，同时仪表下方的光柱全亮，然后依次熄灭，如标定正常，仪表会显示一个数据，例如“4000”，这时通过【Fn】和【置零】键输入砝码重量(两次加载砝码重量之和)，按【PT】键确认；

⑦ 标定正常仪表显示“PASS”，砝码标定的流程结束。

注②:仪表提示“E1”；表明输入的重量有误，等于0或者大于额定量程

仪表提示“E9”，说明两段标率之差与第一段标率相比大于20%，超出了最大非线性修正范围，对普通衡器来说是不正常的，应重点检查设备的机械结构，如限位装置等。

提示1: 如传感器零点变化超出开机置零或手动置零范围时可以重新“校正零点”, 按照标定过程进行到仪表显示“ $R d d \quad L d \quad l$ ”时按【置零】键退出就可以了。

提示2: 跳过零点直接加载标定, 按照标定过程进行到仪表显示“ $\Pi o L o R d$ ”时, 按【Fn】键跳过

零点标定, 仪表显示“ $R d d \quad L d \quad l$ ”, 直接按【SP】键确认, 输入砝码重量就可以了。

4.2.3 标定方法2(CAL 1, 参数输入法)

参数输入方法主要有2个用途: 1 标定参数手动恢复; 2 标定参数手动修改。

- ① 仪表显示“ $C R L \quad \square$ ”
表示选择校准方式, 通过按【Fn】键选择切换到“ $C R L \quad l$ ”, 按【PT】键确认;
- ② 仪表显示“ $d \quad l \quad \square$ ”
表示分度值为10, 按【Fn】键修改, 按【PT】确认;
- ③ 仪表显示“ $C \square \square \square \square \square$ ”
表示额定量程, 通过按【Fn】移位和【置零】加1来修改额定量程的大小, 按【PT】键确认;
- ④ 仪表显示“ $L \quad l$ ”
按【Fn】键选择标定加载的次数, 按【PT】键确认;
- ⑤ 仪表先显示“ $C \quad l$ ”, 然后显示第一段标定系数
按【Fn】选择闪烁位置, 按【置零】键输入数字修改标率, 按【PT】键确认;
- ⑥ 仪表先显示“ $C \quad 2$ ”, 然后显示第二段标定系数
按【Fn】选择闪烁位置, 按【置零】键输入数字修改标率; 如果 $L=1$, 第二段系数可以忽略, 按【PT】键确认。
- ⑦ 仪表先显示“ $C \quad F \quad l$ ”, 然后显示第一加载点内码
按【Fn】选择闪烁位置, 按【置零】键输入数字进行修改, 按【PT】键确认;
- ⑧ 仪表先显示“ $C \quad F \quad \square$ ”, 然后显示零点内码
按【Fn】选择闪烁位置, 按【置零】键输入数字进行修改, 按【PT】键确认;
- ⑨ 仪表显示“- - - - -”, 计算并保存数据, 参数写入过程结束。

提示1:

用系数修正法微调重量的方法。

举例说明:

假设秤台上砝码重量1000kg, 仪表显示997kg, 则标定系数需要增大 $1000 \div 997 \approx 1.00301$, 原先的标定系数是0.04206, 需要将系数0.04206扩大1.00301倍改成0.04219就可以了。

提示2:

用系数修正法调整工作零点的方法。

例如有一大型储料罐, 由于机械结构或传感器受力状态改变导致零点产生很大变化, 导致显示重量不准, 料罐无法清空重新标定零点, 可以用手动输入零点内码的方法调整。

举例说明:

料罐装有物料, 按照容积估算有60000kg, 可实际显示有61000kg, 如果继续添加1000kg物料, 显示也会同时增加1000kg, 则说明重量不准是零点变化引起的, 可以修改零点内码改正, 将零点调高1000kg。例如初始零点内码“ $C \quad F \quad \square$ ”, 是50045, 标定系数 $C1$ 是0.09200, 零点内码需要增大10869($1000 \div 0.09200$), 把零点内码改成 $50045 + 10869 = 60914$ 就可以了。

4.2.4 标定方法3(CAL 2, 秤体参数输入法) 仪表校准过程需插上标定头至串口位置

- ① 仪表显示“[RL]”，表示选择校准方式，通过按【Fn】键选择切换到“[RL]”，按【PT】键确认；
 - ② 仪表显示“d 1”，按【Fn】选择分度值，按【PT】键确认；
 - ③ 仪表显示“[000000]”，表示额定量程，通过【Fn】键和【置零】键修改，按【PT】键确认；
 - ④ 仪表先显示“[L] [R]”，然后显示传感器总量程
例如4只20t的传感器，需要输入80000kg，可通过【Fn】键和【置零】键修改，按【PT】键确认；
 - ⑤ 仪表先显示“[L] [SE]”，然后显示传感器灵敏度
如标称2.0mV/V，则需要输入2.0000，可通过【Fn】键和【置零】键修改，按【PT】键确认；
 - ⑥ 仪表显示“- - - - -”，计算并保存数据，参数写入过程结束
- 注④：秤体的自重可以通过零点标定步骤消除，由于秤体安装、偏载等因素，显示重量会有偏差，精度要求不高的情况可以采用此种方法标定。

5.0 模拟输出类型选择与调整

5.1 选择输出类型

模拟输出可以选择下列类型之一：0—20mA、4-20mA、0-5V与0-10V。

按照下面的步骤选择：

□ 获取修改密码：

同时按【置零】与【Fn】仪表显示“F1”；

按【PT】键，仪表显示“P-00000”，输入标定密码“93169”；

按【PT】键，仪表显示“CAL 0”；

按【T】键，仪表显示“F1”，此时已经获取了修改权限。

③ 连续按三次【Fn】键，仪表显示“F 4”，按【PT】键确认；

④ 仪表显示“F 4. 1”，表示当前模拟量输出类型，按【Fn】键选择参数；

F4. 1=0, 电流输出, 0—20mA；

F4. 1=1, 电流输出, 4—20mA；

F4. 1=2, 电压输出, 0-5V；

F4. 1=3, 电压输出, 0-10V；

按【PT】键确认；

⑤ 仪表显示“F 4. 2”，表示模拟量输出与毛、净重对应关系。

F4. 2=0, 模拟量输出对应净重；

F4. 2=1, 模拟量输出对应毛重；

按【PT】键确认；

⑥ 仪表显示“E 5”，按【PT】键退出；

5.2 调整模拟输出的底端与顶端

出厂前，对四种模拟输出都进行了校准，使用时只要选择相应输出类型就可以了。

也可根据需要改变模拟输出的底端与顶端，例如你可以设定成1V-4.5V的模拟输出范围。

采用精度较高的电压或者电流表检测调整值。

调整步骤:

① 获取修改密码:

同时按【置零】与【Fn】仪表显示“F1”;

按【PT】键, 仪表显示“P-00000”, 输入标定密码“93169”;

按【PT】键, 仪表显示“CAL 0”;

按【T】键, 仪表显示“F1”;

按【T】键, 仪表显示“ESC”;

连续按【PT】键, 返回称重状态, 此时已经获取了修改权限。

② 同时按【Fn】与【去皮】键, 仪表显示“F 6”;

③ 连续按【PT】键, 可以循环显示调整项目提示符号:

- 1、 $\overline{A} \overline{L} - \overline{n} \overline{H}$: 模拟输出底端粗调整;
- 2、 $\overline{A} \overline{L} - \overline{n}$: 模拟输出底端细调整;
- 3、 $\overline{A} \overline{L} -$: 模拟输出底端精调整;
- 4、 $\overline{A} \overline{H} - \overline{n} \overline{H}$: 模拟输出顶端粗调整;
- 5、 $\overline{A} \overline{H} - \overline{n}$: 模拟输出顶端细调整;
- 6、 $\overline{A} \overline{H} -$: 模拟输出顶端精调整;

④ 在相应调整项目下按【置零】键数值增大, 按【去皮】键数值减小。

⑤ 修改完成, 按【Fn】键退出; 拔掉标定头, 设定结束。

5.3 恢复模拟量输出的底端与顶端

将模拟量输出恢复成出厂预置值, 当调整出现混乱时可以快速的恢复。

恢复方法如下:

① 获取修改密码:

同时按【置零】与【Fn】仪表显示“F1”;

按【PT】键, 仪表显示“P-00000”, 输入标定密码“93169”;

按【PT】键, 仪表显示“CAL 0”;

按【T】键, 仪表显示“F1”;

按【T】键, 仪表显示“ESC”;

连续按【PT】键, 返回称重状态, 此时已经获取了权限。

② 同时按【Fn】与【去皮】键, 仪表显示“F 6”;

③ 按【Fn】键, 仪表显示“L o R d d E F”; 按【PT】键确认将模拟量输出恢复出厂值;

④ 仪表显示“PR55”, 设定结束。

6.0 仪表工作参数F2

6.1 进入工作参数选项

① 同时按【Fn】与【置零】键, 仪表显示“F 1”, 按【Fn】键修改;

② 仪表显示“F 2”, 按【PT】键进入,

③ 仪表显示选项“F2. 1”, 通过按【Fn】键选择修改参数,

按【PT】键进入下一个参数选项, 参数功能参考如下6.2章节。

6.2 功能F2选项参数组内容

F2.1 选择ADC转换速率

0=6.25Hz; 1=12.5Hz; 2=25Hz; 3=50Hz

F2.2 按钮去皮

0=禁止; 1=允许(去皮范围100%FS)

F2.3 按钮清零

0=禁止;

1=置零范围 $\pm 4\%$ FS;

2=置零范围 $\pm 10\%$ FS;

3=置零范围 $\pm 20\%$ FS;

4=置零范围无限制;

F2.4 自动零跟踪范围设定

0=禁止

1=允许 自动零跟踪0.5d/秒

2=允许 自动零跟踪1d/秒

3=允许 自动零跟踪3d/秒

F2.5 动态检测

0=禁止 动态检测

1=允许 动态检测灵敏度0.5d

2=允许 动态检测灵敏度1d

3=允许 动态检测灵敏度3d

F2.6 数字滤波选项

参数有两位数字, 高位和低位参数范围分别是0-3, 数字代表滤波强度, 值越大, 滤波程度越强, 相应的稳定时间也会变长。按【Fn】和【置零】键修改参数。

F2.7 开机自动置零范围

0=禁止

1=开机自动置零范围 $\pm 4\%$ FS

2=开机自动置零范围 $\pm 10\%$ FS

3=开机自动置零范围 $\pm 20\%$ FS

开机清零失败仪表提示Err 01

F2.8 自动置零时间

参数范围0-15, 单位“秒”, “0”表示禁止自动置零。

F2.9 自动置零范围

参数范围0-20, 单位“%FS”。

重量小于自动置零范围, 且在自动置零时间内(>0)保持稳定, 则仪表自动置零功能生效。

注意: 完成一次自动置零后, 重量值必须超出置零范围后, 下一次的自动置零才会生效。

F2.10 蠕变检测采样时间

0=禁止蠕变补偿; 1=采样间隔8秒; 2=采样间隔16秒; 3=采样间隔24秒;

F2.11 蠕变补偿幅度

0=约0.2uV; 1=约0.35uV; 2=约0.5uV; 3=约0.75uV;

F2.12 欠载提示

F2.12=0: 毛重值显示<-20d, 仪表提示-OVER;

F2.12=1: 毛重值显示<0, 仪表显示0;

F2.12=2: 仪表负值显示;

注: 出厂时默认参数F2.10=3, F2.11=1, 表示在24秒内如果变化量小于0.35uV, 就把变化量做为蠕变补偿。

7.0 设置串行接口

串行口协议可以设置成: ModBus RTU协议、连续发送协议、普通命令协议。

波特率可以选择: 1200、2400、4800、9600或19200。

字符帧格式: 1位起始位, 1位停止位, 8位数据位, 无校验。

7.1 设置步骤

- ① 同时按【Fn】与【置零】键, 仪表显示“F 1”;
 - ② 按二次【Fn】键, 仪表显示“F 3”, 按【PT】键进入;
 - ③ 仪表显示“F3.1 X”。参数X代表波特率, 按【Fn】键选择参数。
F3.1=0, 1200波特率;
F3.1=1, 2400波特率;
F3.1=2, 4800波特率;
F3.1=3, 9600波特率;
F3.1=4, 19200波特率;
按【PT】键确认;
 - ④ 仪表显示“F3.2 X”, 按【Fn】键选择参数;
F3.2=0, ModBus RTU (通讯协议参照附录1)
F3.2=1, 连续发送方式(通讯协议参照附录2)
F3.2=2, 命令通讯方式(通讯协议参照附录3)
按【PT】键确认;
 - ⑤ 仪表显示“F3.3 XX”, XX表示多机通讯时的本仪表地址, 地址范围(0-99);
按【置零】或【Fn】键修改当前地址, 按【PT】键确认;
 - ⑥ 仪表显示“F3.4 X”, 表示传送数据类型
F3.4=0: 传送重量数据;
F3.4=1: 传送重量数据的分度数
按【PT】键确认;
- 注: 当重量数据中包含小数或重量大于32767公斤时选1, 此选项仅在MODBUS方式下有效。
- ⑦ 仪表显示“F4”, 按两次【Fn】键, 仪表显示“E 5”, 按【PT】键退出。

8.0 开机自检信息

检查电气系统连线, 尤其是电源线, 确认无误后通电开机:

仪表依次显示: →仪表型号→显示软件版本号→显示数字“0~9”自检→显示模拟量输出类型^①
→显示通讯波特率大小^②→显示标定开关状态^③→最后显示称重数据

注: ①、 0-20表示0mA-20mA输出;
4-20表示4mA-20mA输出;
0-5表示0V-5V输出;
0-10表示0V-10V输出;

②、“b-XXXXX”表示预设波特率XXXXX为波特率;

③、“CAL-ON/OFF”表示仪表当前标定开关的状态;

9.0 错误提示信息

E2: 按键操作受到限制, 在硬件保护的情况下进行标定、修改模拟量等操作.

E4: 灵敏度小, 每个分度的uV数小于0.5uV, 仅在标定时出现

E6: 标定数据校验错误.

E7: 砝码重量数据输入有误.

E8: 信号线接反.

E9: 非线性标定参数异常.

NO: 操作不成功, 如在重量不稳时、超出置零范围按【置零】或【去皮】.

OVER: 超载提示. -OVER: 欠载提示.

ADCErr: 仪表ADC集成块损坏.

Err 01: 置零失败.

10.0 一般故障排除

现象	原因	解决方法
仪表无任何显示	1电源插座无电 2保险丝烧断	1检查供电电源; 2更换保险丝;
数据不稳定	1传感器接头松动 2电源供电异常 3反馈线未处理	1传感器插头插牢靠; 2更换供电电路; 3 连接或短接反馈线;
无模拟量输出	1输出类型不对 2输出接线错误 3输出超出范围	1更改模拟输出类型F4参数; 2重新接线, 确保接线准确; 3 进入参数F6调整模拟量输出
串行口无数据	1波特率设置不匹配 2通讯协议设置错误 3通讯命令错误	1修改波特率是否与上位机一致; 2进入参数F3, 修改合适的通讯协议 3修改上位机通讯命令参考附录1, 2, 3
仪表显示 OVER	1秤台超载	1减少加载物, 防止过载压坏称体 2检查传感器线是否松动, 开路等不牢靠;
仪表显示ADCErr (ADC读取失败)	1传感器线短路 2激励电压无输出 3内部ADC芯片坏	1将短路的导线断开, 并做好防护 2测量传感器激励电压是否是5V 3上诉两点都无误, 更换仪表ADC电路
仪表显示 -OVER	1秤台欠载	1检查传感器导线是否松动, 开路或短路等现象
仪表显示 Err 01 开机置零范围超出	1计量斗余料过多 2开机置零范围小	1按【置零】键置零 2 参照第六节功能F2. 7修改开机置零范围, 3重新零点校准

附录1 通讯协议 Modbus RTU

参数[3.2 = 0] 时选择Modbus兼容通讯方式, 总线只能选择RS232或RS485方式。

串行口设置格式固定:8位数据位, 无校验, 1位停止位, 波特率可选。

MODBUS为主从式的网络通讯协议, 本称重终端在MODBUS网络中作为从站而被上位系统调用, 数据格式为RTU方式, 支持03、

06与16功能。保持寄存器40001, 在信息中数据地址为寄存器0000。功能代码区为保持寄存器类型规定的操作, 因此, “4XXXX”是缺省的PLC地址类型。

例如:PLC寄存器地址40001, 而协议寻址寄存器地址为0000 hex(+进制0);

PLC寄存器地址40011, 则协议寻址寄存器地址为000A hex(10进制10)。

使用03功能一次最多可以读取16个连续内部寄存器。16功能每次连续写入2个寄存器。

称重数据在modbus的映射地址:

内容地址		说明	备注
40001		毛重(有符号16位)-32768~32767(注1)	只读(功能码03)
40002		净重(有符号16位)-32768~32767(注1)	只读(功能码03)
40003-40004		毛重(长整型)	只读(功能码03)
40005-40006		净重(长整型)	只读(功能码03)
40007		分度值(1, 2, 5, 10, 20, 50)	只读(功能码03)
40008		小数点位值(0, 1, 2, 3)	只读(功能码03)
40009-40010		定值点1(SP1), 写入的数据同时写入内部EEOROM	读写(功能码03, 16)
40011-40012		定值点2(SP2), 写入的数据同时写入内部EEOROM	读写(功能码03, 16)
40013-40014		定值点1(SP1), 写入的数据掉电后丢失, 建议频繁修改使用	写(功能码16)
40015-40016		定值点2(SP2), 写入的数据掉电后丢失, 建议频繁修改使用	写(功能码16)
40097	位 0	清零(1有效)	只写(功能码06)
	位 1	去皮(1有效)	只写(功能码06)
	位 2	清除皮重(1有效)	只写(功能码06)
	未用		

注1:

当重量数据包含小数或超过整形数据表示范围(>32767)的时候, 可以通过读取分度数的方法, 分度数表示为重量除以分度值, 然后再乘上小数因子10-

x就得到了重量。或者直接读长整型表示的重量数据, 乘上小数因子10-x就得到了重量。

例如:当前重量是876.8kg, 分度值是0.2kg, 那么读到的分度数是876.8/0.2=4384;分度值是2, 小数点是1, 表示1位小数。则重量算法:4384×2×10-1=876.8kg。

通讯实例:例如仪表地址是01, 仪表毛重42kg,

则上位机连续发送一串读毛重命令:【0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x84 0x0A】

仪表返回:【0x01 0x03 0x02 0x00 0x2A 0x39 0x3B】

上位机发送去皮命令:【0x01 0x06 0x00 0x60 0x00 0x02 0x08 0x15】

仪表返回:【0x01 0x06 0x00 0x60 0x00 0x02 0x08 0x15】

附录2 通讯协议2-连续发送方式

参数[3.2 = 1] 时选择连续发送通讯方式，数据同时出现在RS232和RS485总线上。

串行口设置格式固定：8位数据位，无校验，1位停止位，波特率可选。

数据与仪表显示器的重量内容一致，每组数据包含8帧，第一帧为数据起始帧“=”，随后是7个数据帧，高位的有效零用“0”填充，如果显示值是负值，则数据帧最高位发送“—”。

起始字符	符	重量							
=	0 或 —	高 位					低 位	0D	0A

例如：

仪表显示：“-1234.5”，串行口发送数据“=—1234.5”。

起始字符	符号	重量							
=	—	1	2	3	4	.	5	0D	0A

附录3 通讯协议3-命令方式

仪表支持主从式通讯方式，可以将多台仪表挂在一条RS485总线上，仪表做为从机响应上位机指令。

1.上位机指令：

指令包	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
内容	0X02	ADDR	WORD0		COM M0	COM M1	BCC	0X0D	0X0A
定义	开始标志	通讯地址	预置点值 (注1)		命令 (注2)		和校验 (注3)	回车符	换行符

注1：WORD0是一个有符号的整形数，数值范围-32768~32767，Byte2是高半字，Byte3是低半字。

预置点值可以是实际重量(F3.4=0),也可以是重量的分度数(F3.4=1)。

注2：

(-)命令字节COMM0(Byte4)

位	内容定义
0	1: 当XK3101加载了预置点1、2时，XK3101会将此值永久保存 0: 当XK3101加载了预置点1、2时，XK3101不会将此值永久保存，下次重新上电时恢复原来的预置点
1~5	未定义
6	当该位由0置1时，字1将作为预设的预置点2加载到XK3101 注: 预置点2的值不会永久保存，除非通过本字节的位0写入
7	当该位由0置1时，字1将作为预设的预置点1加载到XK3101

	注:预置点1的值不会永久保存, 除非通过本字节的位0写入
--	------------------------------

(二)命令字节COMM1(Byte5)

位	内容定义
0	000:要求(XK3101)传送毛重 001:要求(XK3101)传送净重 010:要求(XK3101)传送显示重量
1	011:要求(XK3101)传送皮重 100:要求(XK3101)传送预置点1值
2	101:要求(XK3101)传送预置点2值 其它:未定义
3	未定义
4	当该位由0置1时, 仪表执行清皮指令
5	当该位由0置1时, 仪表执行去皮指令
6	未定义
7	当该位由0置1时, 仪表执行清零指令

注3:校验和是指Byte0~Byte5累加和的低字节。

2. 仪表返回数据

数据包	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
内容	0X02	ADDR	WORD0		State0	State1	BCC	0X0D	0X0A
定义	开始标志	地址	重量或预置点值 (注1)		状态 (注2)		和校验 (注3)	回车符	换行符

注1:WORD0是一个有符号的整数数, 数值范围-

32768~32767, Byte2是高半字, Byte3是低半字。WORD0是重量值或预置点值, 该值同样可以是实际重量(F3.4=0)或重量的分度数(F3.4=1)。

注2:

(一)状态信息字节State0(Byte4)

位	内容定义
0~3	未定义
4	1:秤动态 0:秤稳定
5	1:净重状态 0:毛重状态
6~7	未定义

(二)状态信息字节State1(Byte5)

位	内容定义
0	预置点1输出状态
1	预置点2输出状态
2~7	未定义

附录4 装箱清单

XK3101(N1) 电子称重仪表装箱清单

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	仪表	XK3101 (N1)	1台	
2	说明书	XK3101 (N1)	1份	
3	合格证	XK3101	1份	
4	D型插座(针)	15芯(针)	1个	接大屏幕
5	15芯D型护套	DB-15塑壳	1套	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

注:接线端子共4只, 插在仪表上。

装箱:_____ 检查:_____

宁波柯力传感科技股份有限公司
地址：浙江省宁波市江北投资创业园C区长兴路199号
电话：800-857-4165 400-887-4165
传真：0574-87562289
邮编：315033

☺ 4903101363
Ver:201507 V1.0

印刷要求(本页不印刷)

序号	项目	选项	
1	印刷尺寸	☒ A5	☐ A4
2	封面封底纸张	☐ 70g进口双胶纸	☒ 200g进口双胶纸
3	封面封底颜色	☒ 黑色	☐ 彩色
4	封面封底留白	☐ 不要求	☒ 是
5	内页纸张	☐ 70g进口双胶纸	☒ 80g进口双胶纸
6	内页颜色	☒ 黑色	☐ 彩色
7	装订方式	☒ 骑马钉	☐ 胶装

☒表示选中 ☐表示不选